

Слесарные работы

No	Выполненные работы	Код ТО	Нормо час	Без скидки	Стоимость (-10.00%)
1	Проверочные работы	00000000*	0	0.00р	0.00р
2	Ступицы левой передней - замена Hub and Bearing, Front, left - Replace	22450103	0.3	756.00р	680.40р
3	Рычага пер. нижн. лев. RWD (68002123AC) - замена Arm, front lower control - Replace 4*2 - Left (B)	02100519	0.6	1'512.00р	1'360.80р
Итого за ремонт			0.9	2'268.00р	2'041.20р

Накладная

Поставщик : ЗАО "АВТОЛАЙТ"

Получатель :

07 МАЙ 2010

1. 1. Стоимость запасных частей и материалов

No	No по кат.	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма без скидки	Скидка	С учетом скидки
1	04779199AA	Ступица передняя 300C RWD HUB AND BEARING, FRONT	9'156.00р	1	9'156.00р	10.00%	8'240.40р
2	06504007	Гайка ступицы 300C NUT	756.00р	1	756.00р	10.00%	680.40р
Итого за зап.части и материалы					9912		8'920.80р

Итого сумма (с учетом скидки) : 10'962 руб. 00 коп.

Сумма прописью : (Десять тысяч девятьсот шестьдесят два руб. 00 коп.)

Оплачено наличными средствами (без налога с продаж): 10'962 руб. 00 коп.


В том числе НДС : 1'672 руб. 17 коп.

Всего оплачено наличными средствами : 10'962 руб. 00 коп.

Всего оплачено по заказ наряду : 10'962 руб. 00 коп.

Всего сумма НДС : 1'672 руб. 17 коп.

Сумма НДС прописью : Одна тысяча шестьсот семьдесят два руб. 17 коп.



Рекомендуемый ремонт

Есть отзыв завода-изготовителя по безопасности: Recall F47 LX/LE CATALYST 68002134AA,68002135AA March 21, 2007 - з/ч нет, з/ч нет.

Автомобиль из ремонта принял, претензий к объему и качеству выполненных работ, комплектации и внешнему виду автомобиля не имею. Снятые, неиспользованные запасные части и неизрасходованные материалы получил.

Мастер:

М.П.



Заказчик: