

Слесарные работы

| No | Выполненные работы | Код ТО | Нормо час | Стоимость |
|-----------------|---|----------|-----------|-----------|
| 1 | Катализаторов, правого и левого - Замена , PCM - перепрограммирование Exhaust Catalitic Assemblies, Right and Left - Replace and Reprogram the PCM | 11F47183 | 1.3 | 3'276.00р |
| Итого за ремонт | | | 1.3 | 3'276.00р |

Накладная

Поставщик : ЗАО "АВТОЛАЙТ"

Получатель : *Борисов*, Юрий Михайлович

1. 1. Стоимость запасных частей и материалов

| No | No по кат. | Наименование | Цена | Кол-во | Сумма |
|--------------------------------|------------|---|------------|--------|------------|
| 1 | 68002135AA | Конвертер катал. 300C 2005 RWD 2.7/3.5L 42RLE ; 2006 RWD 3.5L 42RLE /F47/ CONVERTER /F47/ | 31'416.00р | 1 | 31'416.00р |
| 2 | 68002134AA | Конвертер катал. 300C 2005 RWD 2.7/3.5L 42RLE ; 2006 RWD 3.5L 42RLE /F47/ CONVERTER /F47/ | 31'416.00р | 1 | 31'416.00р |
| Итого за зап.части и материалы | | | | | 62'832.00р |

Итого сумма (с учетом скидки) : 66'108 руб. 00 коп.

Сумма прописью : (Шестьдесят шесть тысяч сто восемь руб. 00 коп.)

Оплачено наличными средствами (без налога с продаж): 66'108 руб. 00 коп.

В том числе НДС : 10'084 руб. 27 коп.

Всего оплачено наличными средствами : 66'108 руб. 00 коп.

Всего оплачено по заказ наряду :66'108 руб. 00 коп.

Всего сумма НДС : 10'084 руб. 27 коп.

Сумма НДС прописью : Десять тысяч восемьдесят четыре руб. 27 коп.

Рекомендуемый ремонт

Пробег из РСМ соответствует показаниям одометра.

Работы выполнены по программе Recall без оплаты.

Работы выполнены 07.07.2010 в 20,40

Клиент извещен 07.07.2010 в 20,50

Автомобиль выдан клиенту 07.07.2010.

Автомобиль из ремонта принял, претензий к объему и качеству выполненных работ, комплектации и внешнему виду автомобиля не имею. Снятые, неиспользованные запасные части и неизрасходованные материалы получил.